

VAN LEEUWEN

Status September 2021



Entwicklung des Legierungszuschlags | Development of alloy surcharge



	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Prognose
Geschweißt | welded 1.4301	2,05 €	2,13 €	2,19 €	2,33 €	2,49 €	↗
Geschweißt | welded 1.4541	2,24 €	2,33 €	2,38 €	2,54 €	2,72 €	↗
Geschweißt | welded 1.4404	2,92 €	3,06 €	3,34 €	3,67 €	3,85 €	↑
Geschweißt | welded 1.4571	2,97 €	3,11 €	3,38 €	3,72 €	3,98 €	↓
Nahtlos | seamless 1.4301/1.4541	2,72 €	2,88 €	3,01 €	3,17 €	3,41 €	↘
Nahtlos | seamless 1.4404/1.4571	3,63 €	3,76 €	4,04 €	4,62 €	4,86 €	↑
Kolbenstangen | piston rods 1.4057	1,267 €	1,368 €	1,437 €	1,563 €	1,605 €	→
Kolbenstangen | piston rods 1.4462	2,606 €	2,815 €	3,268 €	3,596 €	3,715 €	→

Alle Angaben ohne Gewähr | no responsibility is accepted for the accuracy of this information

www.vanleeuwen.com

Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG, Am Schlütershof 30, D-47059 Duisburg